

上高县奥古特陶瓷有限公司
职业病危害综合风险评估报告

单位名称： 上高县奥古特陶瓷有限公司

单位注册地址：江西省宜春市上高县黄金堆工业园320国道旁898桩

工作场所地址：江西省宜春市上高县黄金堆工业园320国道旁898桩

法定代表人或主要负责人： 王梓祥 联系电话： 15107056066

填表人： 邱为群 联系电话： 15070530089

填表日期： 2024 年 5 月 23 日

单位名称	上高县奥古特陶瓷有限公司		组织机构代码（或统一社会信用代码）	91360923MA37PUAT8J			
单位注册地址	江西省宜春市上高县黄金堆工业园320国道旁898桩						
工作场所地址	江西省宜春市上高县黄金堆工业园320国道旁898桩						
单位规模	中		行业分类	C307陶瓷制品制造			
上属单位	无		注册类型	有限责任公司			
法定代表人	王梓祥		联系电话	15107056066			
职业卫生管理机构	有	职业卫生管理人数	专职	1	兼职	1	
职工总人数 (含劳务派遣等)	458	接触职业病危害总人数 (含劳务派遣等)	224		职业病累计人数	目前在岗	0
					历年累计	0	
职业健康检查人数 (含劳务派遣等)	上岗(应检)	0	在岗(应检)	224		离岗(应检)	11
	上岗(实检)	0	在岗(实检)	224		离岗(实检)	0
主要职业病危害因素	矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)、噪声						
职业病危害接触水平	一般职业病危害因素	不符合人数	23		符合人数	3	
	严重职业病危害因素	不符合人数	0		符合人数	29	
职业卫生管理状况等级	C	职业病危害风险等级	II级		职业病危害综合风险等级	丙类	
本次评估情况概述							
<p>上高县奥古特陶瓷有限公司位于江西省宜春市上高县黄金堆工业园320国道旁898桩，于2018年2月1日成立，主要产品为西式连锁瓦、外墙砖、仿古砖、地板砖、文化砖。公司管理层对职业卫生管理工作极为重视，严格依《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规，规范和提高公司职业病防治水平，坚持“预防为主，防治结合”方针，“分类管理，综合治理”原则；公司成立职业卫生管理领导小组负责职业卫生的日常专职管理工作，以公司实际及重点，结合公司生产技术、工艺、设备、和材料所产生的职业病危害情况，为公司建立健全公司职业卫生管理制度、操作规程、职业卫生档案和劳动者健康监护档案；每年初制定本年度职业病防治计划和实施方案，组织各部门按计划有效地实施并定期检查，全面推进公司健康企业建设，保护公司员工职业健康权益。本次评估中发现的问题及处理方式：1. 公司离职员工离职体检率未达到100%，本公司将重新完善体检制度，包括体检标准、体检流程。2. 公司未开展日常监测，对于此情况本公司会定期邀请有检测能力的机构对重点岗位及粉尘岗位职业病危害因素进行日常监测。3. 公司职业病危害因素浓度及强度有超标不符合现象，本公司根据各岗位超标进行相应的整改和有效的治理措施。4. 公司针对超标点位未采取相应的治理措施，本公司应作出以下整改措施：定期对设备进行保养，对连接处等进行涂油；实行岗位轮换制，减少超标岗位的周接触时间；在制粉车间送粉皮带增加密封装置，压机操作处增加软帘，使其作业为封闭状态，减少粉尘的逸散；定期清理布袋除尘器及抽气管理的积尘，增加除尘效率；定期对车间地面进行洒水清扫，减少地面二次扬尘的产生；为全体接触矽尘的岗位配备防护等级为KN95及以上的防尘口罩；为接触噪声强度超标的作业人员配备符合要求的防噪耳塞。5. 公司未对需要复查的劳动者进行复查，本公司后续会及时安排需要复查的劳动者进行复查。6. 公司进行的定期检测存在检测点位不全面，检测因素缺失的情况，本公司后续将邀请有资质的职业卫生技术服务机构对所有岗位进行全面的检测，并出具定期检测报告。7. 公司未建立急性职业病危害事故应急救援预案，且应急设施配备不完善，并未定期进行应急演练，本公司将建立急性职业病危害事故应急救援预案，并配备相对应的应急设施，组织员工定期进行应急演练。</p>							
自查人员签字：			法定代表人或主要负责人签字：				
日期：2024年5月23日			日期：2024年5月23日				
用人单位盖章： 此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。 日期：2024年5月23日							