

江西英岭水泥有限责任公司石灰石矿职业病危害暴露 风险调查表						检测机构名称： 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司		检测时间： 2023年9月6日		II级		
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效 声级	其他因素 浓度/强度	接触水平	危害因素性质
	开采区	炮机工	2	噪声					83.6		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
		挖机工	2	噪声					82.9		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
		转运车司机	2	噪声					83.2		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
		凿岩工	2	噪声					86.2		超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	0.56			0.7			不超标	一般
	加工区	铲车工	2	噪声					82.1		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	0.87			0.93			不超标	一般
		破碎工	2	噪声					91.8		超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	0.72			0.87			不超标	一般
	过磅房	过磅工	2	噪声					72		不超标	一般
				石灰石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
合计			14	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	14	I级
一般超标	4	II级
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	II级	